



Саморегулируемая организация • Ассоциация  
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

Ул. Коровий вал, 9, Москва, 119049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.srosp.ru, info@srosp.ru

**ПРОТОКОЛ № 1154-П1**  
**заседания Правления**  
**саморегулируемой организации Ассоциации**  
**«Объединение градостроительного планирования и проектирования»**

**Место проведения:** город Москва, Коровий Вал, д. 9

23.12.2015

**Время начала заседания: 11:21**

**Присутствовали:** 6 из 6 (100%) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:

Председатель Правления – А.Б. Афаунов,

Заместитель Председателя Правления – С.А. Кононыхин,

Члены Правления – А.С. Кривов, А.В. Дубков, М.Ю. Грудинин, И.М. Шнайдер.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** Н.Д. Чуешков, А.Н. Фролова, С.С. Фанеев.

**Повестка дня:**

Приостановление действия свидетельства (регистрационный номер П-1-12-1154 от 26.04.2012г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА» (ИНН 7721133056).

**Выступил:** А.Б. Афаунов

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева

**Голосовали:** ЗА – 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

**Решили:** избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева

**По вопросу повестки дня выступил:** А.Б. Афаунов

В ходе заседания Дисциплинарной комиссии, состоявшегося 21.12.2015 года (Протокол № 18-15П от 21.12.2015г.), были рассмотрены, допущенные ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА» (ИНН 7721133056) нарушения:

- нарушение Правил контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» (далее – Ассоциация), а именно: организация по адресу государственной регистрации, а также иным адресам, представленным в Ассоциацию при получении свидетельства о допуске, не обнаружена, что привело к нарушению Правил контроля в области саморегулирования из-за невозможности проведения проверки и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- нарушение требований п. 4.1 Стандарта Ассоциации, в части несоблюдения правил саморегулирования, а именно: не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов (за второе полугодие 2015 года), что нарушает требования Положения о взносах и Устава Ассоциации.

По итогам заседания Дисциплинарной комиссии, в соответствии с ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, было принято решение рекомендовать Правлению приостановить действие свидетельства о допуске (регистрационный номер П-1-12-1154 от 26.04.2012г.), в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА» (ИНН 7721133056), сроком на 5 (Пять) календарных дней.

По факту рассмотрения Правлением рекомендаций и материалов, представленных Дисциплинарной комиссией, А.Б. Афаунов предложил, в связи с выявленными у ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА» (ИНН 7721133056) нарушениями:

- нарушение Правил контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Ассоциации, а именно: организация по адресу государственной регистрации, а также иным адресам, представленным в Ассоциацию при получении свидетельства о допуске, не обнаружена, что привело к нарушению Правил контроля в области саморегулирования из-за невозможности проведения проверки и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- нарушение требований п. 4.1 Стандарта Ассоциации, в части несоблюдения правил саморегулирования, а именно: не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов (за второе полугодие 2015 года), что нарушает требования Положения о взносах и Устава Ассоциации,

в соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приостановить с 23.12.2015 года действие свидетельства о допуске (регистрационный номер П-1-12-1154 от 26.04.2012г.), в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА» (ИНН 7721133056), сроком на 5 (Пять) календарных дней.

**Голосовали:** ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:**

приостановить с 23.12.2015 года действие свидетельства о допуске (регистрационный номер П-1-12-1154 от 26.04.2012г.), в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА» (ИНН 7721133056), сроком на 5 (Пять) календарных дней.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

**Председательствующий**  
**(Председатель Правления)**

**Секретарь заседания Правления**



\_\_\_\_\_ **А.Б. Афаунов**

\_\_\_\_\_ **С.С. Фанеев**